



DESIGN TO USERS

## Relazione sulle interferenze

544 2 PE RG 04 a 15 aprile 2026  
20 maggio 2026 rev a

Cliente SO.GE.M.I.-S.P.A.

Progetto Riqualificazione mercati zonali - PE  
D.lgs n°36/2023

Località Piazza Prealpi 1

Job n° 544-2

## **1. PREMESSA**

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare e descrivere le interferenze presenti nell'area interessata ai lavori di riqualificazione da eseguirsi nel fabbricato di proprietà SOCIETA' PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEI MERCATI ANNONARI ALL'IN GROSSO DI MILANO SO.GE.M.I. - S.P.A. sito in piazza Prealpi n.1, censito al NCEU del Comune di Milano, catasto fabbricati, al Foglio 183, particella 37, sub.1 (B.C.N.C.) subb.da 2 a 29, denominato comunemente "Mercato Comunale Prealpi". Lo stabile versa in condizioni architettoniche, impiantistiche di forte degrado. Il mercato si sviluppa su una pianta di forma rettangolare di circa 30 mt x 42 mt, con l'asse maggiore longitudinale parallelo a piazza Prealpi, i lati corti da cui si accede all'area coperta sono sempre sulla piazza. Sui due lati lunghi sono visibili gli ingressi di servizio che attraverso un corridoio perimetrale consentono l'accesso. L'area complessiva è pari a circa 1.270 mq

L'intervento dovrà essere eseguito all'interno di una struttura completamente libera. L'area di cantiere esterna verrà localizzata su spazio comune verso il parco e oggetto di rilascio di occupazione del suolo pubblico da parte del comune di Milano come evidenziato nelle planimetrie allegate al PSC.

L'accesso degli operatori avverrà in corrispondenza delle aperture disponibili e identificate nelle planimetrie.

Il presente documento è stato redatto nel rispetto di quanto richiesto dal D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dal D. Lgs. n.81/2008, modificato dal D. Lgs. n.106/2009, che all'art. 26 disciplina gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di attività in appalto, definendo la necessità di elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze generati da tutte le attività appaltate.

Nella redazione del progetto si è proceduto con indagine a vista per quanto possibile con anche il supporto della ditta di manutenzione al fine di verificare lo stato ex-ante.

Durante le fasi esecutive l'impresa dovrà effettuare, prima di iniziare i lavori, un sopralluogo congiunto e di dettaglio con le ditte di manutenzione con il fine di verificare e coordinare le lavorazioni e tutte le eventuali interferenze.

## **2. CARATTERISTICHE DEL CONTESTO**

L'area di intervento si sviluppa all'interno di un fabbricato completamente sgombro; quindi, le interferenze con altri utenti estranei al cantiere saranno assenti all'interno dell'area di lavoro.

## **3. INDAGINI SULLE INTERFERENZE**

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere così suddivise:

### **INTERFERENZE INTERNE**

interferenze elettriche e linee elettriche collegate ai contatori ancora da smaltire

Prima dell'avvio dei lavori verrà organizzata una riunione di coordinamento tra l'impresa esecutrice, il Committente la Direzione lavori e, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e le eventuali ditte di manutenzione che dovranno disabilitare le linee esistenti al fine di consentirne la rimozione da parte dell'impresa appaltatrice.

La corretta gestione dell'interferenza sarà importante per garantire:

- **Sicurezza:** Tutela lavoratori e utenti finali.
- **Efficienza:** Evita costosi ritardi e danni.
- **Conformità:** Necessaria per l'avvio dei lavori in sicurezza secondo il Codice Appalti.

## INTERFERENZE ESTERNE

Le opere prevedono il ripristino delle facciate esterne, il rifacimento delle guaine e l'installazione delle macchine in copertura, si richiede quindi all'impresa di attenzionare le seguenti interferenze:

- **Interferenze aeree.** Fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche;
- **Interferenze interrato.** Fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche.

## 4. POSSIBILI SOLUZIONI ALLE INTERFERENZE

1. Gli impianti dovranno essere realizzati a "regola d'arte", non solo per quanto riguarda le modalità di installazione, ma anche per la qualità e le caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali.
2. Dovranno essere conformi alle seguenti Leggi, Norme, Prescrizioni:
  - I regolamenti e le prescrizioni Comunali;
  - Le prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro;
  - Le prescrizioni della ASL di competenza;
  - Le norme tecniche UNI, EN, ISO;
3. Tutte le prescrizioni e normative di qualsiasi genere anche successivamente emanate, e comunque vigenti.
4. Organizzare delle riunioni di coordinamento tra l'impresa esecutrice, l'RSPP dell'Ente, la Direzione lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e le ditte di manutenzione ogni volta si renda necessario.
5. Relativamente alle interferenze sulla facciata sud, in cui sono presenti i cavi che sorreggono le linee del TRAM, bisognerà, prima della posa del ponteggio, concordare le modalità di protezione dei cavi con l'ente del comune di Milano incaricato al rilascio dell'occupazione del suolo.
6. Per la rimozione delle linee elettriche collegate ai contatori esistenti siamo in attesa di comunicazione da parte dell'ente gestore su come procedere.